



Direktoratet for Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden

7468 TRONDHEIM

Deres ref.	Vår ref. 2019/261	Dato: 17.09.2019	Saksbehandler: Johnny Halvorsen	Epost: haljoh@gildeskal.kommune.no	Telefon 40 44 07 68
------------	----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Etterlysning av svar på postalt tilsyn

DERES REFERANSE 2019/16899
Frid Mikkola, tlf. 41543255

GJELDENE POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER

1. Har dere oversikt over alle kommunale bygg oppført før 1985 samt ledningsnett som kan inneholde asbestholdig materiale? Hvis JA, beskriv
 - a. hvorvidt dere har kartlagt forekomsten og vurdert tilstanden av asbestholdig materiale i de byggene som brukes av kommunen eller leies ut til andre virksomheter og aktiviteter.
Svar: Vi har kartlagt boliger og der har vi 8 boliger for utleie. Som har asbest i takdekke
 - b. hvordan dere har gått fram for å få denne oversikten. Beskriv hvem som har deltatt i kartleggingen og vurderingen. Angi hvilken kompetanse deltakerne har om asbest.
Svar: opplysningene er fra eiendom foretaket (Gildeskål Eiendom)
 - c. tidspunkt for kartleggingen(e).
Svar: Rundt 10 år siden
 - d. hvorvidt dere har oversikt over eventuelle asbestsementrør i ledningsnettet.
Svar: Alle asbestrør er byttet ut og jobben var lagt ut på anbud.
 - e. hvordan dette er dokumentert (for eksempel i plantegninger, merking på stedet, kartlegging og risikovurderinger)
Svar: Vi har ingen risikovurdering men vi leier inn kompetanse når det skal arbeides med asbest.
2. Har vaktmestre, annet vedlikeholds personell og andre nøkkelpersoner fått nødvendig informasjon og opplæring om:
 - a. hvilke bygg som inneholder asbestholdig materialer.
Svar: 8 eldreboliger taktekke



...Å eg veit meg eit land...

- b. hvor i byggene asbesten finnes, eventuelt hvor asbest typisk kan forekomme.
Svar: Sjekkes isolasjon, tak, rør og i vegg før arbeid starter om mulig asbest.
- c. hvor i ledningsnett det er asbestsementrør.
Svar: Vi har ikke asbest sementrør
- d. helserisiko ved asbest.
Svar: Alt arbeid med asbest vil bli utført i henhold til gjeldende regelverk
- e. rutiner ved mistanke om asbest.
Svar: Ved mistanke innleies fagkompetanse

Med hilsen

John Olaf Johansen
Teknisk sjef

Johnny Halvorsen
Vaktmester

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.