

Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 01.06.2017:

Følgende notater er gjort i forbindelse med befaringer på kommunale bygg:

Sandhornøy skole og barnehage

Bygget brukes også utenfor skoletid. Da stort sett i gymsal-området.

Adkomst	Ytterdøra er tung. Høy terskel for å komme inn.
Belysning, ute	For dårlig lys ute på vinteren, særlig der barnehagen er ute, der er kun ett lys.
Belysning, inne	Ok. Det er mørkt ned trappa til kjelleren (brukes daglig av renholder, vaktmester og der er sløydsal)
Snømåking, strøing på vinteren	Variabelt. Ansatte måker og strør selv i barnehagen, men av og til mangler sand. Det burde vært strøsandkasse nær uteområdet.
Renhold	Stort sett ok. Renholdsplan må gjøres mer detaljert. Fokus på renholdsmidler.
Uteareal	Lekeapparater må godkjennes. Ikke handicap-parkering. Ansatte kan parkere utenfor barnehagen, slik at det kan settes av egen hc-parkering nær skolen.
Tilrettelagte turstier	Ja, delvis tilrettelagte turstier.
Handicaptalett	Ja, men ikke døråpner
Teleslynge	Nei
Døråpner	Ingen døråpner.
Dørstokker og -bredde	Bredde er ok i 1. etg. I de andre etasjene er det ikke mulig å komme seg med rullestol eller andre hjelpemidler.
Merking i forhold til synshemming	God kontrast for dører i 1. etg. I de andre etasjene er både dører og vegger hvite. Ingen oppmerking.
Andre forhold som er viktige for personer med syn-, hørsel- eller bevegelseshemming	Dårlig lagringsplass gjør at «ting og tang» blir stående i veien. Gulvet i barnehagen er hardt og kaldt. Det er kun småtrinn og gymsal i 1. etg. For å komme til resterende rom er det trapper. Det bør settes opp gelender ved alle trappene. Nødutgang fra gymsalen; direkte ut på en trapp som ikke er sikret. Denne bør gjøres bedre og med gelender.

Sandhornøy eldrecenter

Bygget brukes også av andre. Har arrangementer av og til.

Adkomst	Ok ute. Har ekstra planke for å legge på dørstokk. Ytterdøra er punktert, og det trekker.
Belysning, ute	Ok
Belysning, inne	Fellesområder ok
Snømåking, strøing på vinteren	ok
Renhold	Hjemmehjelp rengjør. Alt ok. Bruker kun renholdsmidler som er svanemerket.
Uteareal	Markert HC-parkering mangler.
Tilrettelagte turstier	Beboere går turer langs veien. Kan også gå på en sti, men der er ikke tilrettelagt for handicappede.
Handicaptalett	

Mulighet for komme seg ut	Har veranda ute. Delvis svært vanskelig å komme seg med rullestol eller rullator pga brå sving.
Teleslynge	Nei. Ikke mikrofon.
Døråpnere	Nei
Dørstokker og –bredde	Ikke dørstokker inne. Dørbredde ok bortsett fra døra til venstre for inngangsdøra. Denne døra er for smal. Døra + glassvegg kan fjernes når ytterdøra blir ordnet.
Merking i forhold til synshemming	Ingen merking. Nødutganger merket.
Andre forhold som er viktige for personer med syn-, hørsel- eller bevegelseshemming	Kjøleskap på rommene har en altfor lav plassering, ikke like enkelt for alle å bruke. Dør til bad (på rommene) er dårlig plassert i forhold til hoveddøra. Beboerne ønsker seg veranda rundt hele huset.

Nygårdsjøen oppvekstsenter

Bygget brukes også utenfor skoletid. Da stort sett i gymsal-området.

Adkomst	Rullestolrampe ok. Delvis asfaltert ute, god parkering. Markert HC-parkering mangler.
Belysning, ute	Er blitt bedre. Kunne vært mer lys på skoleplassen.
Belysning, inne	Ok. Lysarmatur bør fornyes.
Snømåking, strøing på vinteren	Tar tid å få det gjort. Har grus tilgjengelig, personalet strør selv ved behov.
Renhold	Ok.
Uteareal	Fine muligheter for flere aktiviteter. De ønsker seg nabotomta for å få mer av haugen vsa barnehagen.
Tilrettelagte turstier	Lett adkomst til gapahuk og turstier, også med rullestol, barnevogner etc.
Handicaptaolett	Ja, men ikke døråpner
Teleslynge	Teleslynge på ett klasserom. Har mikrofon og anlegg.
Døråpnere	Kun en døråpner på innsida av ytterdøra (hovedinngangen).
Dørstokker og –bredde	Ikke dørstokker inne. Bredden er ok.
Merking i forhold til synshemming	Gule dører. God kontrast.
Andre forhold som er viktige for personer med syn-, hørsel- eller bevegelseshemming	De ønsker seg støvavsug i sløydsalen. Det er nytt gulvbelegg i barnehageavdelinga.

Nygårdsjøen eldrecenter

Bygget brukes også av andre. Har arrangementer av og til.

Adkomst	Markert HC-parkering mangler. Dørstokk ved ytterdøra, og døra er tung. Ikke døråpner. Dørstokken kan enkelt ordnes med en skrå.
Belysning, ute	Ok

Belysning, inne	Ok
Snømåking, strøing på vinteren	Er blitt bedre
Renhold	Personalet har også renholdet. Bruker grønnsåpe, jif etc.
Uteareal	Ok. Beboerne er mye ute på balkongene.
Tilrettelagte turstier	Nei
Handicaptaolett	Ja, men ikke døråpner
Mulighet for komme seg ut	Vanskelig for beboerne å låse seg ut egen verandadør som også er nødutgang. Kan ordnes med bedre låsvridere.
Teleslynge	Nei
Døråpnere	Nei
Dørstokker og -bredde	Bredde ok. Dørstokker som må forseres på alle dørene som går ut.
Merking i forhold til synshemming	Nei
Andre forhold som er viktige for personer med syn-, hørsel- eller bevegelseshemming	Alle som bor der får de nødvendige hjelpemidlene. Gulv på badene heller feil vei, slik at gulvet blir vått ved dusjing. En grusom lyd når noen trykker på alarmen.